

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТ **№ 300**

**объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ)**

МБУ «ЦСО» Тарасовского района

Организация, расположенная на объекте:

***Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов
Тарасовского района***

***Здание социально-реабилитационного
отделения № 3***

адрес объекта: ***346061, Ростовская область
Тарасовский район, х.
Мартыновка, пер. Советский***

Руководитель: ***Директор А.М. Ракитянски***

СОГЛАСОВАНО

ующий МУ ОСЗН Администрации
овского района Ростовской области


О.В. Абрамова

 2020г

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ЦСО Тарасовского района

бюджетное учреждение
«Центр социального
обслуживания граждан
пожилого возраста


А.М. Ракитянский

 «09» апреля 2020г

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№300**

1. Общие сведения об объекте

именование (вид) объекта: МБУ «ЦСО» Тарасовского района Здание социально-реабилитационного отделения № 3

рес объекта: 346061, Ростовская область, Тарасовский район, х. Мартыновка, пер. Советский, 1

дения о размещении объекта:

дельно стоящее здание 1 этаж, 489 кв. м

сть здания на - этаже - кв.м

личие прилегающего земельного участка (да, нет); 3741 кв.м

постройки здания 1963 последнего капитального ремонта 2007

а предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

вание организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

полное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Тарасовского района (МБУ тарасовского района)

илический адрес организации (учреждения) 346050 Ростовская область, Тарасовский район и Тарасовский ул. Пенсия 122

территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
вышестоящая организация (наименование) МУ ОСЗН Администрации Тарасовского района Ростовской области
адрес вышестоящей организации, другие координаты 346050, Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Ленина, 67

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) социальная защита

виды оказываемых услуг: деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) пожилого возраста и инвалиды

категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями интеллекта.

номинальная мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 20 чел

наличие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

наличие следования к объекту пассажирским транспортом Остановка «Библиотека» общественный транспорт
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

наличие к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорта 2000 м

время движения (пешком) 30 мин

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

наличие перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов(вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), Б (Г,У)</i>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4.	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5.	с нарушениями слуха	<i>Б</i>
6.	с нарушениями умственного развития	<i>Б</i>

созывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ВНД (С), ДУ (К,О), ДЧ-И (Г,У)</i>
Вход (входы) в здание	<i>ДУ (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)</i>
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ВНД (С), ДУ (К,О,), ДЧ-И (Г,У)</i>
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДУ (К), ВНД (С), ДЧ-И (О,Г,У)</i>
Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)</i>
Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД (С), ДУ (К,О, Г, У)</i>
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
Все зоны и участки	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)</i>

гся: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – всем недоступно

УГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)

ленческое решение
комендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
итория, прилегающая к ию (участок)	<p><i>На входе на территорию на калитке установить ручку П-образного типа контрастную по отношению к полотну калитки. Контрастно маркировать проем калитки. Установить систему двусторонней связи с кнопкой вызова на высоте 1,2м.</i></p> <p><i>При проведении капитального ремонта по путям движения обустроить пешеходные дорожки шириной не менее 1,5м с ровным нескользящим покрытием поверхности с продольным уклоном не более 5%, поперечным уклоном не более 2%. По краям пешеходных дорожек предусмотреть бордюры высотой 0,05м. Предусмотреть места отдыха с ровным нескользящим покрытием поверхности. В теневых навесах установить скамьи с опорой для спины и подлокотниками. На площадке в месте отдыха предусмотреть свободное пространство для разворота кресла-коляски.</i></p> <p><i>До проведения капитального ремонта при движении по территории объекта при необходимости обеспечить помощь посетителям и подопечным со стороны персонала.</i></p> <p><i>На расстоянии 3-5м от входа установить тактильную мнемосхему в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52875-2007 с указанием основных зон и путей движения по территории и доступных входов в здание. Около калитки установить информационную табличку об объекте, контрастную, тактильную, дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,6м по верхнему краю. Установить информирующие обозначения и указатели, в т.ч. тактильные.</i></p> <p style="text-align: center;">Капитальный ремонт</p>
(входы) в здание	<p><i>При проведении капитального ремонта на главном входе и на входе со двора обустроить входные площадки размерами не менее 2,2 * 2,2м в с лестницами и пандусами. Предусмотреть лестницы со ступенями одинаковой высоты и геометрии с проступью 0,3м с высотой ступеней 0,15м с ровным шероховатым покрытием поверхности ступеней. Установить поручни с обеих сторон лестниц на высоте 0,9м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестниц на 0,3м, с нетравмирующим завершением.</i></p> <p><i>Краевые ступени лестниц (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи.</i></p> <p><i>Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на обоих входах обустроить пандусы с уклоном не более 8%, с ровным нескользящим покрытием поверхности пандуса, контрастным по</i></p>

По открытым краям марша пандуса установить колесоотбойник высотой 0,1м.
До проведения капитального ремонта при входе в здание, при необходимости, обеспечить помощь посетителям и подопечным со стороны персонала.
Табличку об объекте дублированную шрифтом Брайля установить на высоте 1,6м по верхнему краю.
На входах заменить двери в соответствии с требованиями СП59.13330.2012 (ширина проема в свету при открытой одной створке 0,9м, высота порогов не более 0,014м). Обеспечить устанавливаемые двери смотровыми панелями из прозрачного ударопрочного материала. Нижняя часть смотровых панелей на дверях должна располагаться на высоте от 0,5м до 1,2м от уровня пола.
Установить ручки П-образного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей. Смотровые панели и дверные проемы контрастно маркировать.
Установить доводчики с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд, чтобы усилие при открывании дверей было не более 19,5Нм.

Капитальный ремонт

В коридоре предусмотреть освещение соответствующее нормативным требованиям, по пути движения установить доступные, интуитивно понятные, идентичные информирующие обозначения и указатели.

Пути движения являются путями эвакуации.

Установить знаки, указывающие направление эвакуации, информирующие обозначения и указатели.

Текущий ремонт

На входах в жилые комнаты, кабинеты, комнату отдыха и в столовую со стороны открывания дверей на стене установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,6м по верхнему краю.

Текущий ремонт

При проведении реконструкции здания обустроить доступную кабину для всех категорий инвалидов размерами не менее 1,65 на 1,8м. Установить дверь так, чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,9м. Предусмотреть высоту порога в дверном проёме не более 0,014м. Санитарно-технические приборы установить так, что бы они были доступны для инвалидов на креслах-колясках. Около унитаза предусмотреть свободное пространство для кресла-коляски размером не менее 0,8м.
Со свободной стороны унитаза установить откидные поручни. Установить раковины без пьедестала. Установить выключатели на высоте 0,8м. На умывальниках установить краны рычажного типа.

До проведения реконструкции туалетную комнату оборудовать специальными поручнями и т.п. для

При необходимости посещения туалетной комнаты инвалидами на креслах-колясках и инвалидами с тяжёлыми поражениями опорно-двигательного аппарата обеспечить помощь со стороны персонала в комнатах по месту проживания. Для посетителей предусмотреть регламент нахождения в здании до 60 минут.

При проведении реконструкции здания в душевой заменить дверь, так чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,9м. Обеспечить высоту порога в дверном проёме не более 0,014м. В душевой предусмотреть установку поддонов, доступных для инвалидов на креслах-колясках. Установить откидные сиденья глубиной не менее 0,48м, крючки для костылей, опорные поручни, стационарный душ, краны рычажного типа.

До проведения реконструкции контрастно маркировать дверной проем и дверные ручки. Установить опорные поручни, краны рычажного типа. Обеспечить аварийное освещение. Душевую оборудовать информационными знаками и указателями, в т. ч. тактильными.

При необходимости посещения душевой инвалидами на креслах-колясках и инвалидами с тяжёлыми поражениями опорно-двигательного аппарата обеспечить помощь со стороны персонала в комнатах по месту проживания.

Капитальный ремонт

Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные.

Обеспечить установку системы двусторонней связи на входе на территорию.

Визуальную информацию, расположенную на прилегающей территории и в корпусах дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007.

Текущий ремонт

-

Выполнить работы по адаптации объекта в соответствии с рекомендациями по каждой зоне. До проведения реконструкции здания при необходимости посещения туалетной комнаты и душевой инвалидами на креслах-колясках и инвалидами с тяжёлыми поражениями опорно-двигательного аппарата обеспечить помощь со стороны персонала в комнатах по месту проживания. Для

ма информации на объекте
ех зонах)

движения к объекту (от
звки транспорта)

жны и участки

возможностями.

Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

Текущий, капитальный ремонт

гся один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны
альтернативной формы обслуживания

од проведения работ

как исполнения адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов и МГН.

(указывается наименование документа: программы, плана)

аемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ъект доступен полностью для всех категорий инвалидов

ка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ринятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

исование Требуется с общественными организациями инвалидов

рмация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ормирован на основании:

а обследования объекта: №2 от «16» марта 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №2
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ЦСО Тарасовского



района
А.М. Ракитянский
«16» марта 2020 г.

Ростовская область

«16» марта 2020 г.

наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта: МБУ «ЦСО» Тарасовского района Здание социально-реабилитационного отделения № 3

адрес объекта: 346061, Ростовская область, Тарасовский район, х. Мартыновка, пер. Советский, 1

Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 1 этаж, 489 кв. м

часть здания на - этаже - кв.м

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3741 кв.м

год постройки здания 1963 последнего капитального ремонта 2007

дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - капитального -

название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Тарасовского района ЦСО Тарасовского района)

Юридический адрес организации (учреждения) 346050, Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Ленина, 122

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

дополнительная информация Социальная защита

3. Состояние доступности объекта

удь следования к объекту пассажирским транспортом Остановка общественного транспорта

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

личие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

удь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорта 2000 м

ремя движения (пешком) 30 мин

личие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

ерекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* нет

нформация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

ерепады высоты на пути: *есть, нет* нет

х обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов(вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД (К,С), ДУ (О), Б (Г,У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	Б

*указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
		№ на плане	№ фото
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С), ДУ (К,О), ДЧ-И (Г,У)	-	1,2,3,4,5,6
Дверь (входы) в здание	ДУ (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)	1,2	7,8,9,10,11,12
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С), ДУ (К,О,), ДЧ-И (Г,У)	3,4	13,14
Зона целевого назначения здания (целевого назначения объекта)	ДУ (К), ВНД (С), ДЧ-И (О,Г,У)	5,6	15,16,17
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)	7,8	18,19,20,21,22,23,24
Тема информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДУ (К,О, Г, У)	-	-
Путь и движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-
зоны и участки	ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)	1,2,3,4,5,6,7,8	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24

Легенда: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – всем недоступно

ОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)

Техническое решение

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p>На входе на территорию на калитке установить ручку П-образного типа контрастную по отношению к полотну калитки. Контрастно маркировать проем калитки. Установить систему двусторонней связи с кнопкой вызова на высоте 1,2м.</p> <p>При проведении капитального ремонта по путям движения обустроить пешеходные дорожки шириной не менее 1,5м с ровным нескользящим покрытием поверхности с продольным уклоном не более 5%, поперечным уклоном не более 2%. По краям пешеходных дорожек предусмотреть бордюры высотой 0,05м. Предусмотреть места отдыха с ровным нескользящим покрытием поверхности. В теневых навесах установить скамьи с опорой для спины и подлокотниками. На площадке в месте отдыха предусмотреть...</p>

обеспечить помощь посетителям и подопечным со стороны персонала.

На расстоянии 3-5м от входа установить тактильную мнемосхему в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52875-2007 с указанием основных зон и путей движения по территории и доступных входов в здание. Около калитки установить информационную табличку об объекте, контрастную, тактильную, дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,6м по верхнему краю.

Установить информирующие обозначения и указатели, в т.ч. тактильные.

Капитальный ремонт

При проведении капитального ремонта на главном входе и на входе со двора обустроить входные площадки размерами не менее 2,2 * 2,2м в с лестницами и пандусами. Предусмотреть лестницы со ступенями одинаковой высоты и геометрии с проступью 0,3м с высотой ступеней 0,15м с ровным шероховатым покрытием поверхности ступеней. Установить поручни с обеих сторон лестниц на высоте 0,9м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестниц на 0,3м, с нетравмирующим завершением.

Краевые ступени лестниц (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи.

Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на обоих входах обустроить пандусы с уклоном не более 8%, с ровным нескользящим покрытием поверхности пандуса, контрастным по отношению к прилегающей поверхности. Длина марша пандуса не должна превышать 6м. С обеих сторон пандуса оборудовать поручни в двух уровнях, высотой 0,9 и 0,7м с нетравмирующим завершением, длиннее марша пандуса на 0,3м. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса установить колесоотбойник высотой 0,1м.

До проведения капитального ремонта при входе в здание, при необходимости, обеспечить помощь посетителям и подопечным со стороны персонала.

Табличку об объекте дублированную шрифтом Брайля установить на высоте 1,6м по верхнему краю.

На входах заменить двери в соответствии с требованиями СП59.13330.2012 (ширина проема в свету при открытой одной створке 0,9м, высота порогов не более 0,014м). Обеспечить устанавливаемые двери смотровыми панелями из прозрачного ударопрочного материала. Нижняя часть смотровых панелей на дверях должна располагаться на высоте от 0,5м до 1,2м от уровня пола.

Установить ручки П-образного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей. Смотровые панели и дверные проемы контрастно маркировать.

Установить доводчики с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд, чтобы усилие при

I (входы) в здание

<p>ути) движения внутри (в т.ч. пути эвакуации)</p>	<p><i>В коридоре предусмотреть освещение соответствующее нормативным требованиям, по пути движения установить доступные, интуитивно понятные, идентичные информирующие обозначения и указатели.</i></p> <p><i>Пути движения являются путями эвакуации.</i></p> <p><i>Установить знаки, указывающие направление эвакуации, информирующие обозначения и указатели.</i></p> <p>Текущий ремонт</p>
<p>левого назначения здания го посещения объекта)</p>	<p><i>На входах в жилые комнаты, кабинеты, комнату отдыха и в столовую со стороны открывания дверей на стене установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,6м по верхнему краю.</i></p> <p>Текущий ремонт</p>
<p>рно-гигиенические ения</p>	<p><i>При проведении реконструкции здания обустроить доступную кабину для всех категорий инвалидов размерами не менее 1,65 на 1,8м. Установить дверь так, чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,9м. Предусмотреть высоту порога в дверном проёме не более 0,014м.</i></p> <p><i>Санитарно-технические приборы установить так, что бы они были доступны для инвалидов на креслах-колясках. Около унитаза предусмотреть свободное пространство для кресла-коляски размером не менее 0,8м. Со свободной стороны унитаза установить откидные поручни.</i></p> <p><i>Установить раковины без пьедестала. Установить выключатели на высоте 0,8м. На умывальниках установить краны рычажного типа.</i></p> <p><i>До проведения реконструкции туалетную комнату оборудовать опорными поручнями в т. ч. для умывальника, крючками для костылей. Контрастно маркировать дверные проемы и дверные ручки, краевые ступени и перепад высоты на входе в помещение туалета. Обеспечить аварийное освещение. Туалет оборудовать информационными знаками и указателями, в т. ч. тактильными.</i></p> <p><i>При необходимости посещения туалетной комнаты инвалидами на креслах-колясках и инвалидами с тяжёлыми поражениями опорно-двигательного аппарата обеспечить помощь со стороны персонала в комнатах по месту проживания. Для посетителей предусмотреть регламент нахождения в здании до 60 минут.</i></p> <p><i>При проведении реконструкции здания в душевой заменить дверь, так чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,9м. Обеспечить высоту порога в дверном проёме не более 0,014м. В душевой предусмотреть установку поддонов, доступных для инвалидов на креслах-колясках.</i></p> <p><i>Установить откидные сиденья глубиной не менее 0,48м, крючки для костылей, опорные поручни, стационарный душ, краны рычажного типа.</i></p> <p><i>До проведения реконструкции контрастно маркировать дверной проем и дверные ручки.</i></p>

	<p>При необходимости посещения душевой инвалидами на креслах-колясках и инвалидами с тяжёлыми поражениями опорно-двигательного аппарата обеспечить помощь со стороны персонала в комнатах по месту проживания.</p> <p style="text-align: center;">Капитальный ремонт</p>
<p>а информации на объекте (зонах)</p>	<p>Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные.</p> <p>Обеспечить установку системы двусторонней связи на входе на территорию.</p> <p>Визуальную информацию, расположенную на прилегающей территории и в корпусах дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007.</p> <p style="text-align: center;">Текущий ремонт</p>
<p>вижения к объекту (отвки транспорта)</p>	<p style="text-align: center;">-</p>
<p>ны и участки</p>	<p>Выполнить работы по адаптации объекта в соответствии с рекомендациями по каждой зоне. До проведения реконструкции здания при необходимости посещения туалетной комнаты и душевой инвалидами на креслах-колясках и инвалидами с тяжёлыми поражениями опорно-двигательного аппарата обеспечить помощь со стороны персонала в комнатах по месту проживания. Для посетителей предусмотреть регламент нахождения в здании до 60 минут.</p> <p>Оборудовать комплексно систему информации и сигнализации об опасности.</p> <p>Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями.</p> <p>Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.</p> <p style="text-align: center;">Текущий, капитальный ремонт</p>

один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – альтернативной формы обслуживания

проведения работ
их исполнения адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов и МГН.
(указывается наименование документа: программы, плана)

ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

нения программы,
и (по состоянию
полности)

принятия решения требуется,
требуется (нужное подчеркнуть):

гласование на Комиссии Не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

гласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
не требуется

техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; Требуется

гласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); Не требуется

гласование с общественными организациями инвалидов
требуется

информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ОТМЕЧЕНИЯ

меры обследования:

площадки, прилегающей к объекту на 3 л.

входы (входов) в здание на 4 л.

пути движения в здании на 2 л.

для целевого назначения объекта на 2 л.

санитарно-гигиенических помещений на 5 л.

тематика информации (и связи) на объекте на 2 л.

количество фотофиксации на объекте 24 на 6 л.

схематический план на 1 л.

в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

нет

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУ «ЦСО» Тарасовского района по адресу: Ростовская область, Тарасовский р-н, х. Мартыновка, пер. Советский, 1

(Наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-ролевого элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
(входы) территория (пути) здания на территории	есть	-	1,2,3 4,5,6	<p>Вход на территорию осуществляется через калитку. На калитке не установлена дверная ручка. Проем калитки контрастно не маркирован. На входе не установлена система двусторонней связи. Ширина некоторых пешеходных дорожек 1,0м и менее. В местах отдыха покрытие поверхности грунтовое. Установлены скамьи без опор для спины и без подлокотников. Нет мнемосхемы. Нет информационной таблички об объекте. Нет</p>	все	<p>На входе на территорию на калитке установить ручку П-образного типа контрастную по отношению к полотну калитки. Контрастно маркировать проем калитки. Установить систему двусторонней связи с кнопкой вызова на высоте 1,2м.</p> <p>При проведении капитального ремонта по путям движения обустроить пешеходные дорожки шириной не менее 1,5м с ровным нескользящим покрытием поверхности с продольным уклоном не более 5%, поперечным уклоном не более 2%. По краям пешеходных дорожек предусмотреть бордюры высотой 0,05м. Предусмотреть места отдыха с ровным нескользящим покрытием поверхности. В теневых навесах установить скамьи с опорой для спины и подлокотниками. На площадке в месте отдыха предусмотреть свободное пространство для разворота кресла-</p>	Капитальный ремонт

						<p><i>необходимости обеспечить помощь посетителям и подопечным со стороны персонала.</i></p> <p><i>На расстоянии 3-5м от входа установить тактильную мнемосхему в соответствии с требованиями ГОСТ Р52875-2007 с указанием основных зон и путей движения по территории и доступных входов в здание. Около калитки установить информационную табличку об объекте, контрастную, тактильную, дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,6м по верхнему краю. Установить информирующие обозначения и указатели, в т.ч. тактильные.</i></p>	
стоянка и эвка	<i>есть</i>	-	-	<i>Не предусмотрена.</i>		<i>Не требуется</i>	-
ЦЕ эвания к	<i>есть</i>	-	1,2,3 4,5,6	<i>Не обеспечено удобное безопасное передвижение по территории объекта для всех категорий инвалидов.</i>	<i>все</i>	<i>Обеспечить удобное безопасное передвижение по территории объекта для всех категорий инвалидов</i>	<i>Капитальный ремонт</i>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, относящаяся к объекту	ВНД (С), ДУ (К,О), ДЧ-И (Г,У)	-	1,2,3, 4,5,6	<p>На входе на территорию на калитке установить ручку П-образного типа контрастную по отношению к полотну калитки. Контрастно маркировать проем калитки. Установить систему двусторонней связи с кнопкой вызова на высоте 1,2м. При проведении капитального ремонта по путям движения обустроить пешеходные дорожки шириной не менее 1,5м с ровным нескользящим покрытием поверхности с продольным уклоном не более 5%, поперечным уклоном не более 2%. По краям пешеходных дорожек предусмотреть бордюры высотой 0,05м. Предусмотреть места отдыха с ровным нескользящим покрытием поверхности. В теневых навесах установить скамьи с опорой для спины и подлокотниками. На площадке в месте отдыха предусмотреть свободное пространство для разворота кресла-коляски. До проведения капитального ремонта при движении по территории объекта при необходимости обеспечить помощь посетителям и подопечным со стороны персонала.</p> <p>На расстоянии 3-5м от входа установить тактильную мнемосхему в соответствии с требованиями ГОСТ Р52875-2007 с указанием основных зон и путей движения по территории и доступных входов в здание. Около калитки установить информационную табличку об объекте, контрастную, тактильную, дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,6м по верхнему краю. Установить информирующие обозначения и указатели, в т.ч. тактильные.</p> <p>Предусмотреть твердое ровное без перепадов высоты покрытие на автопарковке. Предусмотренное место для инвалидов обозначить знаками на поверхности покрытия стоянки.</p> <p style="text-align: center;">Капитальный ремонт</p>

*называется: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной инфраструктуры

Выводы и рекомендации: Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБУ «ЦСО» Тарасовского района по адресу: Ростовская область, Тарасовский р-н, х. Мартыновка, пер. Советский, 1

(Наименование объекта, адрес)

Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
я	есть	1	7,8, 9,10	<p><u>На главном входе</u> в здание обустроена входная площадка с лестницей и пандусом. Размеры входной площадки 1,35 на 1,8м. На лестнице установлено ограждение без поручней. Ступени на лестнице неодинаковой высоты (0,16, 0,16, 0,12м). Уклон пандуса 22%. На пандусе установлены поручни не соответствующие нормативным требованиям с травмирующим завершением.</p> <p><u>На входе со двора</u> обустроена входная площадка с лестницей. Размеры входной площадки 1,4 на 1,5м.</p> <p>Поручни на лестнице не соответствуют нормативным требованиям.</p> <p>Пандус не обустроен. Краевые</p>	все	<p>При проведении капитального ремонта на главном входе и на входе со двора обустроить входные площадки размерами не менее 2,2 * 2,2м в с лестницами и пандусами.</p> <p>Предусмотреть лестницы со ступенями одинаковой высоты и геометрии с проступью 0,3м с высотой ступеней 0,15м с ровным шероховатым покрытием поверхности ступеней.</p> <p>Установить поручни с обеих сторон лестниц на высоте 0,9м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестниц на 0,3м, с нетравмирующим завершением.</p> <p>Краевые ступени лестниц (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи.</p> <p>Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на обоих входах обустроить пандусы с уклоном не более</p>	Капитальный ремонт

				<p><i>ступени обеих лестниц контрастно не маркированы. На главном входе установлена информационная табличка на высоте 1,8м по верхнему краю. Не достаточно информирующих обозначений и указателей</i></p>
<p><i>ерь (одная)</i></p>	<p><i>есть</i></p>	<p><i>2</i></p>	<p><i>11,12</i></p>	<p><i>На главном входе в здание входная дверь с шириной дверного проема в свету 0,75м. Дверной проем и дверная ручка контрастно не маркированы. На входе со двора установлена металлическая дверь. Дверное полотно не имеет прозрачных смотровых панелей. В дверных проемах имеются пороги более 0,014м.</i></p> <p><i>На главном входе на двери установлен доводчик без задержки закрывания двери. На двери на входе со двора</i></p>

	<p><i>поверхности пандуса, контрастным по отношению к прилегающей поверхности.</i></p> <p><i>Длина марша пандуса не должна превышать 6м. С обеих сторон пандуса оборудовать поручни в двух уровнях, высотой 0,9 и 0,7м с нетравмирующим завершением, длиннее марша пандуса на 0,3м. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса установить колесоотбойник высотой 0,1м.</i></p> <p><i>До проведения капитального ремонта при входе в здание, при необходимости, обеспечить помощь посетителям и подопечным со стороны персонала.</i></p> <p><i>Табличку об объекте дублированную шрифтом Брайля установить на высоте 1,6м по верхнему краю.</i></p>	
<p><i>К,О,С</i></p>	<p><i>На входах заменить двери в соответствии с требованиями СП59.13330.2012 (ширина проема в свету при открытой одной створке 0,9м, высота порогов не более 0,014м).</i></p> <p><i>Обеспечить устанавливаемые двери смотровыми панелями из прозрачного ударопрочного материала. Нижняя часть смотровых панелей на дверях должна располагаться на высоте от 0,5м до 1,2м от уровня пола.</i></p> <p><i>Установить ручки П-образного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей. Смотровые панели и дверные проемы контрастно маркировать.</i></p>	<p><i>Капитальный ремонт</i></p>

				<i>нет доводчика.</i>		<i>Установить доводчики с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд, чтобы усилие при открывании дверей было не более 19,5Нм.</i>	
	<i>нет</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
ля к	<i>есть</i>	<i>1,2</i>	<i>11,12</i>	<i>Входы с поверхности земли не приспособлены для всех категорий МГН.</i>	<i>все</i>	<i>Оборудовать входы для МГН с поверхности земли в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012.</i>	<i>Капитальный ремонт</i>

II Заключение по зоне:

не - ной	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
адние)	<i>ДУ (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)</i>	<i>1,2</i>	<i>7,8,9, 10,11,12</i>	<p><i>При проведении капитального ремонта на главном входе и на входе со двора обустроить входные площадки размерами не менее 2,2 * 2,2м в с лестницами и пандусами. Предусмотреть лестницы со ступенями одинаковой высоты и геометрии с проступью 0,3м с высотой ступеней 0,15м с ровным шероховатым покрытием поверхности ступеней. Установить поручни с обеих сторон лестниц на высоте 0,9м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестниц на 0,3м, с нетравмирующим завершением.</i></p> <p><i>Краевые ступени лестниц (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи.</i></p> <p><i>Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на обоих входах обустроить пандусы с уклоном не более 8%, с ровным нескользящим покрытием поверхности пандуса, контрастным по отношению к прилегающей поверхности. Длина марша пандуса не должна превышать 6м. С обеих сторон пандуса оборудовать поручни в двух уровнях, высотой 0,9 и 0,7м с нетравмирующим завершением, длиннее марша пандуса на 0,3м. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса установить колесоотбойник высотой 0,1м.</i></p> <p><i>До проведения капитального ремонта при входе в здание, при необходимости, обеспечить помощь посетителям и подопечным со стороны персонала.</i></p> <p><i>Табличку об объекте дублированную шрифтом Брайля установить на высоте 1,6м по</i></p>

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБУ «ЦСО» Тарасовского района по адресу: Ростовская область, Тарасовский р-н, х. Мартыновка, пер. Советский, 1

(Наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-объектного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
коридор (лобье, лифтовое здание, балкон)	есть	3,4	13,14	В коридоре по пути движения недостаточное освещение, недостаточно информирующих обозначений.	все	В коридоре предусмотреть освещение соответствующее нормативным требованиям, по пути движения установить доступные, интуитивно понятные, идентичные информирующие обозначения и указатели.	Текущий ремонт
лестничная площадка (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
лифт (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
лифт (внешний)	нет	-	-	-	-	-	-
порог	нет	-	-	-	-	-	-
пути эвакуации (входы)	есть	-	-	Пути движения внутри здания являются путями эвакуации. Недостаточно знаков, указывающих направление эвакуации, информирующих обозначений и указателей.	Все	Пути движения являются путями эвакуации. Установить знаки, указывающие направление эвакуации, информирующие обозначения и указатели.	Текущий ремонт

ИЕ ния к е	<i>есть</i>	3,4	13,14	<i>Не обеспечено своевременное информирование об эвакуации всех категорий инвалидов.</i>	<i>все</i>	<i>Обеспечить своевременное информирование об эвакуации всех категорий инвалидов.</i>	<i>Текущий ремонт</i>
------------------	-------------	-----	-------	--	------------	---	---------------------------

II Заключение по зоне:

нование турно- льной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>ния внутри и. пути</i>	<i>ВНД (С), ДУ (К, О,), ДЧ-И (Г, У)</i>	<i>3,4</i>	<i>13,14</i>	<i>В коридоре предусмотреть освещение соответствующее нормативным требованиям, по пути движения установить доступные, интуитивно понятные, идентичные информирующие обозначения и указатели. Пути движения являются путями эвакуации. Установить знаки, указывающие направление эвакуации, информирующие обозначения и указатели. Текущий ремонт</i>

обследуется: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
используется один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы

Итог к заключению: Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями и провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБУ «ЦСО» Тарасовского района по адресу: Ростовская область, Тарасовский р-н, х. Мартыновка, пер. Советский, 1

(Наименование объекта, адрес)

Вид нарушения	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Вид нарушения	есть	5	15	На входах в жилые комнаты и кабинеты Дверные проемы и дверные ручки контрастно не маркированы. Недостаточно информирующих обозначений о назначении кабинетов и жилых комнат	все	На входах в жилые комнаты и кабинеты со стороны открывания дверей на стене установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,6м по верхнему краю.	Текущий ремонт
Вид нарушения	есть	6	16,17	На входе в комнату отдыха и в столовую дверные проемы контрастно не маркированы. Недостаточно информирующих обозначений о назначении целевых зон.	все	На входе в комнату отдыха и в столовую со стороны открывания дверей на стене установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,6м по верхнему краю.	Текущий ремонт
Вид нарушения	нет	-	-	-	-	-	-
Вид нарушения	нет	-	-	-	-	-	-

уального вания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
ция к	<i>есть</i>	<i>5,6</i>	<i>15,16,17</i>	<i>Не предусмотрена возможность доступа всех групп инвалидов к целевой зоне.</i>	<i>К,О,С</i>	<i>Предусмотреть обустройство целевых зон для всех категорий инвалидов.</i>	<i>Текущий ремонт</i>

II Заключение по зоне:

вание рно- альной и	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>евого здания: ная и нормы вания</i>	<i>ДУ (К), ВНД (С), ДЧ-И (О,Г,У)</i>	<i>5,6</i>	<i>15,16,17</i>	<i>На входах в жилые комнаты, кабинеты, комнату отдыха и в столовую со стороны открывания дверей на стене установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,6м по верхнему краю. Текущий ремонт</i>

вается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, стично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
зывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной форм

ий к заключению: Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями.
овести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБУ «ЦСО» Тарасовского района по адресу: Ростовская область, Тарасовский р-н, х. Мартыновка, пер. Советский, 1

(Наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-овочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
туалетная комната	есть	7	18,19,20,21,22	<p>Туалетные комнаты не доступны для всех категорий инвалидов.</p> <p>В корпусе обустроено 2 туалета размером 1,1 на 0,9м каждый. Санитарно-гигиенические помещения размещены в пристройке. На входе в помещение имеется перепад высоты 0,13м с одной стороны и 0,33м с другой. На перепаде высоты обустроены две ступени высотой 0,16м и 0,17м. Установлен поручень с одной стороны с травмирующим завершением. Краевые ступени контрастно не маркированы. В туалетах ширина дверных проемов в свету 0,55м. Дверные проемы не контрастны по</p>	все	<p>При проведении реконструкции здания обустроить доступную кабину для всех категорий инвалидов размерами не менее 1,65 на 1,8м. Установить дверь так, чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,9м. Предусмотреть высоту порога в дверном проёме не более 0,014м. Санитарно-технические приборы установить так, что бы они были доступны для инвалидов на креслах-колясках. Около унитаза предусмотреть свободное пространство для кресла-коляски размером не менее 0,8м. Со свободной стороны унитаза установить откидные поручни. Установить раковины без пьедестала. Установить</p>	Капитальный ремонт

				<p><i>установлен на пьедестале, не оборудован опорными поручнями. Недостаточно опорных поручней, нет крючков для костылей, аварийного освещения, кнопок вызова персонала. Недостаточно информационных знаков и указателей.</i></p>
<p><i>ванная/ ванная та</i></p>	<p><i>есть</i></p>	<p><i>8</i></p>	<p><i>23,24</i></p>	<p><i>В душевой ширина дверного проема в свету 0,55м. Размеры душевой комнаты 1,1 на 2,0м. Установлены, краны поворотного типа. Нет сидений, крючков для костылей, недостаточно опорных поручней.</i></p>

	<p><i>рычажного типа.</i></p> <p><i>До проведения реконструкции туалетную комнату оборудовать опорными поручнями в т. ч. для умывальника, крючками для костылей. Контрастно маркировать дверные проемы и дверные ручки, краевые ступени и перепад высоты на входе в помещение туалета. Обеспечить аварийное освещение. Туалет оборудовать информационными знаками и указателями, в т. ч. тактильными.</i></p> <p><i>При необходимости посещения туалетной комнаты инвалидами на креслах-колясках и инвалидами с тяжёлыми поражениями опорно-двигательного аппарата обеспечить помощь со стороны персонала в комнатах по месту проживания. Для посетителей предусмотреть регламент нахождения в здании до 60 минут.</i></p>	
<p><i>все</i></p>	<p><i>При проведении реконструкции здания в душевой заменить дверь, так чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,9м. Обеспечить высоту порога в дверном проёме не более 0,014м. В душевой предусмотреть</i></p>	<p><i>Капитальный ремонт</i></p>

				<i>указателей</i>		<p>для инвалидов на креслах-колясках. Установить откидные сиденья глубиной не менее 0,48м, крючки для костылей, опорные поручни, стационарный душ, краны рычажного типа.</p> <p><i>До проведения реконструкции контрастно маркировать дверной проем и дверные ручки. Установить опорные поручни, краны рычажного типа. Обеспечить аварийное освещение. Душевую оборудовать информационными знаками и указателями, в т. ч. тактильными.</i></p> <p><i>При необходимости посещения душевой инвалидами на креслах-колясках и инвалидами с тяжёлыми поражениями опорно-двигательного аппарата обеспечить помощь со стороны персонала в комнатах по месту проживания.</i></p>	
комната (ванная)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
комната	<i>есть</i>	7,8	18,19, 20,21, 22,23, 24	<i>Не адаптировано для всех категорий МГН</i>	-	<i>Адаптировать туалеты и душевые для всех категорий МГН</i>	<i>Капитальный ремонт</i>

II Заключение по зоне:

Категория здания	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
ноские ия	ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)	7,8	18,19,20 21,22,23 24	<p>При проведении реконструкции здания обустроить доступную кабину для всех категорий инвалидов размерами не менее 1,65 на 1,8м. Установить дверь так, чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,9м. Предусмотреть высоту порога в дверном проёме не более 0,014м. Санитарно-технические приборы установить так, что бы они были доступны для инвалидов на креслах-колясках. Около унитаза предусмотреть свободное пространство для кресла-коляски размером не менее 0,8м. Со свободной стороны унитаза установить откидные поручни. Установить раковины без пьедестала. Установить выключатели на высоте 0,8м. На умывальниках установить краны рычажного типа.</p> <p>До проведения реконструкции туалетную комнату оборудовать опорными поручнями в т. ч. для умывальника, крючками для костылей. Контрастно маркировать дверные проемы и дверные ручки, краевые ступени и перепад высоты на входе в помещение туалета. Обеспечить аварийное освещение. Туалет оборудовать информационными знаками и указателями, в т. ч. тактильными.</p> <p>При необходимости посещения туалетной комнаты инвалидами на креслах-колясках и инвалидами с тяжёлыми поражениями опорно-двигательного аппарата обеспечить помощь со стороны персонала в комнатах по месту проживания. Для посетителей предусмотреть регламент нахождения в здании до 60 минут.</p> <p>При проведении реконструкции здания в душевой заменить дверь, так чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,9м. Обеспечить высоту порога в дверном проёме не более 0,014м. В душевой предусмотреть установку поддонов, доступных для инвалидов на креслах-колясках. Установить откидные сиденья глубиной не менее 0,48м, крючки для костылей, опорные поручни, стационарный душ, краны рычажного типа.</p> <p>До проведения реконструкции...</p>

Обеспечить аварийное освещение. Душевую оборудовать информационными знаками и указателями, в т. ч. тактильными.

При необходимости посещения душевой инвалидами на креслах-колясках и инвалидами с тяжёлыми поражениями опорно-двигательного аппарата обеспечить помощь со стороны персонала в комнатах по месту проживания.

Капитальный ремонт

ется: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

к заключению: До проведения реконструкции здания при необходимости посещения туалетной комнаты и душевой инвалидами на креслах и инвалидами с тяжёлыми поражениями опорно-двигательного аппарата обеспечить помощь со стороны персонала в комнатах по месту проживания. Для посетителей предусмотреть регламент нахождения в здании до 60 минут.

правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктаж персонала о правилах обслуживания инвалидов.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ИБУ «ЦСО» Тарасовского района по адресу: Ростовская область, Тарасовский р-н, х. Мартыновка, пер. Советский, 1

(Наименование объекта, адрес)

№ по-го	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	есть	-	-	<i>Не достаточно информирующих обозначений целевых зон и указателей на путях движения, не обеспечена непрерывность информации, позволяющей своевременно ориентироваться и однозначно опознавать объекты и места посещения. Все информирующие обозначения неконтрастны.</i>	<i>К,О,Г,У</i>	<i>Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные.</i>	<i>Текущий ремонт</i>
	нет	-	-	<i>Нет кнопки вызова персонала в санузлах и душевых. Не установлена система двусторонней связи на входе.</i>	<i>С,Г,</i>	<i>Обеспечить установку системы двусторонней связи на входе на территорию.</i>	<i>Текущий ремонт</i>
	нет	-	-	<i>Визуальная информация не дублирована печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом. Нет статических тактильных</i>	<i>С</i>	<i>Визуальную информацию, расположенную на прилегающей территории и в корпусах дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля.</i>	<i>Текущий ремонт</i>

			<i>тактильной разметки.</i>		<i>устройства, в том числе тактильную разметку, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007.</i>	
<i>есть</i>	-	-	<i>Не оборудована комплексно система информации.</i>	<i>все</i>	<i>Оборудовать комплексно систему информации и сигнализации об опасности</i>	<i>Текущий ремонт</i>

II Заключение по зоне:

й	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>а</i>	<i>ВНД (С), ДУ (К, О, Г, У)</i>	-	-	<i>Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. Обеспечить установку системы двусторонней связи на входе на территорию. Визуальную информацию, расположенную на прилегающей территории и в корпусах дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007. Текущий ремонт</i>

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
я один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы

аключению: *Оборудовать комплексно систему информации и сигнализации об опасности.*

Результаты фотофиксации на объекте

МБУ «ЦСО» Тарасовского района по адресу: Ростовская область, Тарасовский р-н, х. Мартыновка, пер. Советский, 1

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Результаты фотофиксации на объекте

ИБУ «ЦСО» Тарасовского района по адресу: Ростовская область, Тарасовский р-н, х. Мартыновка, пер. Советский, 1

Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Результаты фотофиксации на объекте

БУ «ЦСО» Тарасовского района по адресу: Ростовская область, Тарасовский р-н, х. Мартыновка, пер. Советский, 1

Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Результаты фотофиксации на объекте

ФБУ «ЦСО» Тарасовского района по адресу: Ростовская область, Тарасовский р-н, х. Мартыновка, пер. Советский, 1

Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Результаты фотофиксации на объекте

МБУ «ЦСО» Тарасовского района по адресу: Ростовская область, Тарасовский р-н, х. Мартыновка, пер. Советский, 1

Фото 17




Фото 18



Фото 19



Фото 20



Результаты фотофиксации на объекте

БУ «ЦСО» Тарасовского района по адресу: Ростовская область, Тарасовский р-н, х. Мартыновка, пер. Советский, 1

Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24



План помещения
 МБУ «ЦСО» Тарасовского района
 по адресу: Ростовская область, Тарасовский р-н, х. Мартыновка, пер. Советский, 1

